

m

40379/2020/B

BOUWKUNDIGE INSPECTIE MONUMENTENWACHT

Sint-Pietersbandenkerk

Marktplein

9660 NEDERBRAKEL



ADMINISTRATIE & OPMERKINGEN

object	Sint-Pietersbandenkerk
bescherming statuut	Monument 28/12/1936 toren
ID inventaris OE	73828
huidige functie	Kerk
abonnee	Kerkfabriek Sint-Pietersbanden p/a Serpentestraat 10 9660 NEDERBRAKEL
inspectiedata	05/01/2022
monumentenwachter	Geert Welleman Wim Verdegem
contact	09 267 61 51 geert.welleman@oost-vlaanderen.be
totaal aantal manuren	10.0
uitgevoerde werken	Goten gereinigd voor inspectie. Leibedekking hersteld.
gebruikte materialen	1 lei 20/35 (bevestiging inbegrepen)
vorige inspecties	2014 2010 2005 2003 2000
opmerkingen	Geen





Monumentenwacht stelt de overzichtstabel uit het inspectierapport op vraag van de abonnee ook ter beschikking in een spreadsheet-formaat. Aangezien de gegevens in deze versie bewerkt kunnen worden, geeft Monumentenwacht geen enkele garantie op de correctheid van deze spreadsheet-versie. De tabel die is opgenomen in de pdf-versie van het door Monumentenwacht opgestelde inspectierapport, geldt als enige officiële versie van de overzichtstabel.

CONDITIE

De conditie van het erfgoed wordt voor het hele gebouw en per rubriek weergegeven op een 6-delige schaal, en dit voor 3 aandachtspunten en een extra beoordeling onder 'gehele object':




toestand	<i>uitstekend - goed - redelijk - matig - slecht - zeer slecht</i> Dit is de conclusie van de huidige bewaringstoestand van alle geïnspecteerde onderdelen per rubriek. Het is een globale inschatting van de materiële staat van het erfgoed op het moment van de inspectie.
onderhoud	<i>uitstekend - goed - redelijk - matig - slecht - zeer slecht</i> Deze waarde is een inschatting van het uitgevoerde onderhoud en de manier waarop onderhoud, problemen en risico's worden opgevolgd. Worden daken en goten regelmatig schoongemaakt? Wordt snel ingegrepen als er een probleem is? Is er iemand verantwoordelijk voor het beheer die er regelmatig (vb. wekelijks) passeert en oog heeft voor problemen?
risico op gevolgschade	<i>geen- weinig - redelijk - aanzienlijk - verhoogd - acuut</i> Deze schaal geeft aan in welke mate er gevaar bestaat voor een versnelde materiële verwerking of verlies van erfgoedwaarde als de beheerder niet tijdig ingrijpt. Het kan gaan om allerlei mogelijke risico's, zoals ogenschijnlijk kleine problemen die voor ernstige gevolgschade kunnen zorgen, een verkeerd gebruik of beheer, verhoogd risico op calamiteiten, slechte klimatologische omstandigheden voor zeldzame onderdelen met een hoge historische waarde.
toegankelijkheid	<i>uitstekend - goed - redelijk - matig - slecht - zeer slecht</i> Deze score geeft aan hoe vlot het gebouw of erfgoedobject toegankelijk is voor onderhoud en kleine herstellingen. Zijn er voorzieningen aanwezig om daken en goten veilig te betreden zoals genormeerde ankerpunten en ladderhaken, (neerklapbare) borstweringen...? Zijn trappen en ladders veilig? ...

GEHELE OBJECT

toestand		redelijk
onderhoud		redelijk
risico op gevolgschade		weinig
toegankelijkheid		matig




toelichting Algemeen is de kerk in goede staat maar de lekken en de toegankelijkheid van de torenspits moeten aangepakt worden. De goten moeten frequenter gereinigd worden.

DAK

toestand		goed
onderhoud		goed
risico op gevolgschade		weinig

toelichting Slechts 1 lei was gebroken. Mits regelmatig onderhoud is het dak in goede staat.

DAKWATERAFVOER

toestand		goed
onderhoud		matig
risico op gevolgschade		redelijk

toelichting Bouwfysisch is de dakwaterafvoer in orde maar regelmatig onderhoud van de goten is een vereiste.

KAPCONSTRUCTIE EN ZOLDER

toestand		redelijk
onderhoud		redelijk
risico op gevolgschade		redelijk

toelichting Bij de kapconstructies stelden we enkel problemen vast in de toren. Alle andere kapconstructies zijn in goede staat.

DRAAGSTRUCTUUR EN OVERSPANNING

toestand		goed
onderhoud		goed
risico op gevolgschade		weinig

SCHRIJNWERK EN BEGLAZING

toestand		goed
onderhoud		goed
risico op gevolgschade		weinig

AFWERKING EN INRICHTING

toestand		goed
onderhoud		redelijk
risico op gevolgschade		weinig

toelichting De metalen onderdelen vertonen lichte roestvorming en hebben periodiek onderhoud nodig. Zeker als er werken aan de toren gepland worden, is dit het geschikte moment om het periodiek onderhoud van het torenkruis te laten uitvoeren.

TECHNISCHE INSTALLATIE

toestand		goed
onderhoud		goed
risico op gevolgschade		weinig

SITE EN OMGEVING

toestand		goed
onderhoud		goed
risico op gevolgschade		weinig

m
OVERZICHT VAN DE ADVIEZEN
 40578-2022-B-Sim-Pietersbandkerk 9660 NEDERBRAKEL
 rubriek | element | materiaal |
 verkort advies

code	eenheid	indicatieve hoeveelheid	frequentie	uit te voeren door	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1. Administratie																
A2022/01	Gehele object beschermd erfgoed Contacteer het agentschap Onroerend Erfgoed indien u werken uitvoert aan of in een beschermd erfgoed.	n.t.b.	1x	Beheerder Eigenaar	x											
A2022/02	Gehele object geïnventariseerd bouwkundig erfgoed Contacteer Monumentenwacht tijdig voor een nieuwe inspectie.	n.t.b.	3j.	Beheerder Eigenaar		x										
A2022/03	Gehele object alle elementen Hou een logboek bij van onderhouds- en restauratiewerken.	n.t.b.	perm.	Beheerder Eigenaar	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2. Periodiek onderhoud																
A2022/04	Dak dakbedekking leien Voer periodiek onderhoud uit aan de dakbedekking met leien.	n.t.b.	2j.	Dakwerker			x									
A2022/05	Dakwaterafvoer plat dak goten Reinig periodiek de goten en de dakken.	n.t.b.	j.	Beheerder Onderhoudsploeg	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
A2022/06	Afwerking en inrichting buiten hout Voer periodiek onderhoud uit aan houten buitenelementen.	n.t.b.	7j.	Beheerder Onderhoudsploeg Schilder Schrijnwerker			x									
A2022/07	Afwerking en inrichting buiten ijzer Voer periodiek onderhoud uit aan metalen buitenelementen.	n.t.b.	7j.	Schilder	x											
3. Werken																
A2022/08	Dak dakluik Herstel de aansluiting van het westelijke torenluik.	n.t.b.	1x	Dakwerker	x											
A2022/09	Dakwaterafvoer hanggoot koper Herstel de hanggoot van het stooklokaal.	m	1x	Dakwerker	x											
A2022/10	Kapconstructie en zolder kapconstructie Herstel de torenkap ter hoogte van de makelaar.	n.t.b.	1x	Restauratie-aannemer	x											
A2022/11	Schrijnwerk en beglazing glas-in-lood glas-in-lood Restaurateur/Herstel de glas-in-loodramen.	n.t.b.	1x	Specialist			x									
4. Veiligheid en toegankelijkheid																
A2022/12	Gehele object veiligheid toegankelijkheid en bereikbaarheid Maak het object goed bereikbaar voor inspectie en onderhoud.	n.t.b.	1x	Dakwerker Schrijnwerker Specialist	x											
5. Welzijn - Milieu - Duurzaamheid																
A2022/13	Gehele object asbest Verwijder asbesthoudende materialen op gepaste wijze.	n.t.b.	1x	Specialist	x											

n.t.b.: nader te bepalen st: stuk us: uur m: meter m²: vierkante meter m³: kubieke meter dm²: vierkante decimeter dm³: kubieke decimeter 1x: éénmalig 2oef: twee maal per jaar 3j: om de drie jaar perm: permanent sog: som over geheel

Hoewel Monumentenwacht de informatie voor dit (inspectie)rapport met de grootste zorg samenstelt, zijn de adviezen en ramingen vermeld in dit rapport louter indicatief, geheel informatief en niet bindend. Monumentenwacht is niet verantwoordelijk voor fouten of vergissingen en is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolge- of incidentele schade die voortvloeit uit het gebruik van dit document (art. 8 van de voorwaarden voor dienstverlening).

ADVIEZENRAPPORT

1. ADMINISTRATIE

A2022/01 **Contacteer het agentschap Onroerend Erfgoed indien u werken uitvoert aan of in een beschermd erfgoed.**
Gehele object | beschermd erfgoed

toelichting advies Plan je werken in of aan een beschermd monument, kijk dan eerst voor welke werken je een toelating nodig hebt. Sinds 1 januari 2015 zijn in de beschermingsbesluiten de toelatingsplichtige handelingen en beheersdoelstellingen opgenomen.

Voor werken die in een goedgekeurd beheersplan van toelating worden vrijgesteld, heb je geen afzonderlijke toelating meer nodig.

(<https://www.onroenderfgoed.be/werken-aan-een-beschermd-monument>)

indicatieve hoeveelheid Nader te bepalen
prioriteit Binnen het jaar
frequentie Eenmalig
uit te voeren door Beheerder | Eigenaar

A2022/02 **Contacteer Monumentenwacht tijdig voor een nieuwe inspectie.**
Gehele object | geïnventariseerd bouwkundig erfgoed

toelichting advies Uw object wordt periodiek geïnspecteerd door Monumentenwacht. Wenst u eerder een inspectie, of gespecialiseerd advies omtrent bepaalde bouwkundige problemen, aarzel dan niet met ons contact op te nemen.

indicatieve hoeveelheid Nader te bepalen
prioriteit 1-3 jaar
frequentie Driejaarlijks
uit te voeren door Beheerder | Eigenaar

A2022/03 **Hou een logboek bij van onderhouds- en restauratiewerken.**
Gehele object | alle elementen

toelichting advies Het is aan te raden een logboek van alle uitgevoerde werken bij te houden. Noteer telkens de datum of periode, de uitvoerder, de gebruikte materialen en technieken, de verwijzing naar de (digitale) bewaarplaats van het betreffende restauratiedossier.

Kan je aantonen dat je het erfgoed waarvoor je een premie vraagt de voorbije zes jaar zelf goed onderhouden hebt, dan kan je een aanvullende premie van 10% aanvragen bij het agentschap Onroerend Erfgoed. Voor meer informatie:

(<https://www.onroenderfgoed.be/aanvullende-erfgoedpremie-voor-goed-onderhoud>).

Dit goede onderhoud kan je dus aantonen aan de hand van dat onderhoudslogboek. Je hebt er dus belang bij om zo snel mogelijk te starten met een onderhoudslogboek. De rapporten van Monumentenwacht kunnen hier ook ter ondersteuning aan worden toegevoegd.

Wat een onderhoudsboek allemaal moet omvatten vindt u hier terug:

(<https://www.onroenderfgoed.be/het-onderhoudslogboek>)

indicatieve hoeveelheid Nader te bepalen
prioriteit Binnen het jaar
frequentie Permanent
uit te voeren door Beheerder | Eigenaar

2. PERIODIEK ONDERHOUD

A2022/04 Voer periodiek onderhoud uit aan de dakbedekking met leien.

Dak | dakbedekking | leien

- toestand Langs de zuidkant van het schip was 1 voetlei gebroken en uitgezakt in de goot.
De lei werd vervangen door Monumentenwacht.
- toelichting advies Ondanks de recente vernieuwing van de dakbedekking is het normaal dat er af en toe leibreuk plaatsvindt.
Voer onderhoud uit zoals aangegeven in de bijgevoegde onderhoudsfiche.
- bron [Onderhoud van daken in natuurleien \(2020 - OF 1.1\).pdf](#)
- indicatieve hoeveelheid Nader te bepalen
- prioriteit 1-3 jaar
- frequentie Tweejaarlijks
- uit te voeren door Dakwerker



A2022/05 Reinig periodiek de goten en de daken.

Dakwaterafvoer | plat dak | goten

- toestand - Langs de zuidzijde waren de goten ernstig vervuild. Er groeide op verscheidene plaatsen gras in de goten. Alle tapgaten waren verstopt met bladeren, afkomstig van de naburige bomen. Regenwater kon niet meer afgevoerd worden via de afvoerpijpen waardoor de goten op verschillende plaatsen overliepen over een afstand van verscheidene meters. De muren hebben daardoor onderaan veel spatwater te verwerken gekregen met mosgroei en natte muren tot gevolg. We stelden deze situatie vast bij alle afvoerpijpen langs de zuidzijde van de kerk.
- Langs de noordzijde staan geen bomen, maar waren de goten toch voor een deel gevuld met slijk. Ook daardoor werd de waterafvoer verhinderd, zij het in mindere mate dan langs de zuidzijde.
- toelichting advies Voer deze onderhoudswerken regelmatig uit (of laat deze uitvoeren door een onderhoudsfirm of -personeel).
- Vervuiling is bij deze elementen één van de grootste schadeoorzaken. Een goed en regelmatig onderhoud is daarom zeer belangrijk.
- Met gereinigde goten zullen de muren onderaan langzaam uitdrogen en zal de problematiek van de natte muren opgelost zijn.
- Voer onderhoud uit zoals aangegeven in de bijgevoegde onderhoudsfiche.
- bron [dakwaterafvoer reinigen \(2019 - OF 2.1\).pdf](#)
- indicatieve hoeveelheid Nader te bepalen
- prioriteit Voor de winter
- frequentie Jaarlijks
- uit te voeren door Beheerder | Onderhoudsploeg



Zuidzijde; toestand voor reiniging.



Zuidzijde; verstopping door bladeren.



Zuidzijde; natte muren door overlopende goten.



Zuidzijde; natte muren door overlopende goten.



Noordzijde; opgehoopt slijk in de goot.



Noordzijde; opgehoopt slijk in de goot.

A2022/06 Voer periodiek onderhoud uit aan houten buitenelementen.

Afwerking en inrichting | buiten | hout

toestand - Langs de westzijde is het schilderwerk van de windveren van de zijbeuken licht verweerd.

- Alle andere houten schilderwerk is nog in goede staat van onderhoud.

toelichting advies Het is raadzaam de afwerkklagen in orde te stellen en deze in goede staat te houden.

Vergeet niet eerst de ingerotte onderdelen te herstellen/bij te werken.

De frequentie is een richttijd. De verwerking hangt af van verscheidene factoren zoals oriëntatie, positionering, kwaliteit van de afwerkklagen...

Schilder het houten buitenschrijnwerk zoals aangegeven in de bijgevoegde onderhoudsfiche.

bron [Houten buitenschrijnwerk schilderen \(2016 - OF 5.3\).pdf](#)

[Onderhoud aan houten buitenschrijnwerk \(2016 - OF 5.1\).pdf](#)

indicatieve hoeveelheid Nader te bepalen

prioriteit 1-3 jaar

frequentie Zevenjaarlijks

uit te voeren door Beheerder | Onderhoudsploeg | Schilder | Schrijnwerker



Westzijde, windveer zijbeuk.



Detail.

A2022/07 Voer periodiek onderhoud uit aan metalen buitenelementen.

Afwerking en inrichting | buiten | ijzer

toestand Het betreft volgende onderdelen:

- Koorkruis: er is lichte roestvorming aanwezig.
- Torenkruis: er is lichte roestvorming aanwezig.
- Bol en windhaan van het torenkruis: de vergulding is zo goed als verdwenen.
- Diefijzers sacristie en stooklokaal: de afwerkklagen zijn licht verweerd.
- Muurankers: de afwerkklagen zijn verweerd. Plaatselijk is lichte roestvorming merkbaar.

toelichting advies Het is raadzaam de afwerkklagen in orde te stellen en deze in goede staat te houden.

Vergeet niet eerst de beschadigde onderdelen te herstellen/bij te werken.

De frequentie is een richttijd. De verwerking hangt af van verscheidene factoren zoals oriëntatie, positionering, kwaliteit van de afwerkklagen...

Schilder de metalen buitenelementen zoals aangegeven in de bijgevoegde onderhoudsfiche.

bron [Onderhoud van ijzerwerk \(2006\).pdf](#)


[Ijzeren buitenelementen onderhouden \(2020 - OF 0.5\).pdf](#)

indicatieve hoeveelheid Nader te bepalen

prioriteit Binnen het jaar

frequentie Zevenjaarlijks

uit te voeren door Schilder



Koorkruis.



Koorkruis, detail.



Torenkruis.



Torenkruis, detail.



Torenkruis, vergulde bol.




Diefijzers stooklokaal.



Diefijzers sacristie.



Muuranker.



Muurankers toren.



Detail.

3. WERKEN

A2022/08 Herstel de aansluiting van het westelijke torenluik.

Dak | dakluik

toestand Het torendak wordt onderaan doorbroken door 4 dakluiken. Aan het dakluik in het Westen is er waterinsijpeling langs de linkerzijde (van binnenuit bekeken). Er is reeds schimmelvorming op de houten structuur.

Bij gebrek aan bordes kon het luik niet veilig bereikt worden zodat de exacte oorzaak van de waterinsijpeling niet kon vastgesteld worden.

indicatieve hoeveelheid Nader te bepalen
prioriteit Dringend
frequentie Eenmalig
uit te voeren door Dakwerker



Waterinsijpeling aan linkerzijde dakluik.



Detail.

A2022/09 Herstel de hanggoot van het stooklokaal.

Dakwaterafvoer | hanggoot | koper

toestand De hanggoot van het stooklokaal is vervormd ter hoogte van het tapgat, waarschijnlijk door een aanrijding. De afwatering wordt daardoor ernstig verstoord.

indicatieve hoeveelheid 0,5 m
prioriteit Dringend
frequentie Eenmalig
uit te voeren door Dakwerker



A2022/10 Herstel de torenkap ter hoogte van de makelaar.

Kapconstructie en zolder | kapconstructie

toestand	Net onder de spits lekt er water binnen. Dit loopt af via de makelaar en zorgt voor inrotting van verschillende onderdelen. Op de aangetaste plaatsen stelden we ook activiteit vast van grote klopkever (<i>Xestobium rufovillosum</i>). Het lek zelf is visueel niet waar te nemen, noch langs binnen, noch langs buiten. Langs de buitenkant zagen we geen tekortkomingen aan de aansluiting met loden muts. We vermoeden dat de oorzaak van de lekkage verborgen zit in de vergulde bollen tussen torenkruis en loden muts.
toelichting advies	De aangetaste onderdelen moeten vervangen worden. Uiteraard dient de oorzaak van de schade, die vermoedelijk in de vergulde bollen verscholen zit, eveneens hersteld te worden.
indicatieve hoeveelheid	Nader te bepalen
prioriteit	Dringend
frequentie	Eenmalig
uit te voeren door	Restauratie-aannemer



Water loopt af van de makelaar.



Inrotting van de makelaar.



Inrotting van aansluitende onderdelen.



Aantasting door houtborende insecten.


A2022/11 Restaureer/Herstel de glas-in-loodramen.

Schrijnwerk en beglazing | glas-in-lood | glas-in-lood

toestand	Bij drie ramen van de kerk zijn er ruitjes gebroken in het glas-in-lood. Vanaf de westzijde (ingang) geteld, betreft het volgende ramen: <ul style="list-style-type: none">- noordzijde, tweede raam.- zuidzijde, derde raam.- zuidzijde, vierde raam.
bron	Onderhoud van glas-in-loodramen (2021).pdf
indicatieve hoeveelheid	Nader te bepalen
prioriteit	1-3 jaar
frequentie	Eenmalig
uit te voeren door	Specialist



Noordzijde, raam 2.




Noordzijde raam 2 detail.



Zuidzijde, raam 3.



Zuidzijde, raam 3, detail.



Zuidzijde, raam 4.



Zuidzijde, raam 4, detail.

4. VEILIGHEID EN TOEGANKELIJKHEID

A2022/12 Maak het object goed bereikbaar voor inspectie en onderhoud.

Gehele object | veiligheid | toegankelijkheid en bereikbaarheid

toestand 1) Schip, zijbeuken en koor.

- De zolders en daken van het schip, zijbeuken en koor zijn op voorbeeldige wijze voorzien van loopbruggen, luiken en ladderhaken.

2) De toren en traptoren.

- De kapruimte van de toren is enkel toegankelijk via de onderhoudsladder van de beiaard. Deze loodrecht geplaatste ladder is niet voorzien van een veiligheidskooi en stopt bovenaan op één meter afstand van de zoldering verwijderd.

- De zolderruimte boven de beiaard is slechts beperkt voorzien van een planken vloer. Bovendien liggen de planken los en zijn er verscheidene ingerot.

- De vier luiken op de zolderruimte zijn niet veilig toegankelijk door het ontbreken van een vaste vloer of bordes.

- De ladder tussen de onderste en bovenste sterstructuur is verzwakt. Halverwege ontbreekt er reeds een sport.

- Het bovenste bordes is zeer miniem uitgevoerd. Planken liggen los en zijn aangetast door houtrot. Er zijn geen leuning aanwezig.

- De ladderhaken op de daken van de toren en de traptoren zijn niet genormeerd. Er zijn geen staphaken aanwezig.

toelichting advies Exterieur:

- Voorzie de dakvlakken van de nodige genormeerde (EN517) ladder- en klimhaken. De eenmalige plaatsing van deze permanente veiligheidsvoorzieningen wordt best opgenomen in een globaal restauratiedossier of in het lastenboek bij grote herstellingen. U vindt een voorstel voor het plaatsen van ladderhaken achteraan bijgevoegd. Wij komen graag ter plaatse om met de architect/aannemer te bespreken waar best ladder- en/of klimhaken worden geplaatst.

Interieur:

- Zorg voor veilige loopbruggen, bordessen, ladders en trappen op zolders en in torens.

- Zorg voor de wettelijk vereiste pictogrammen in het gebouw.

- Zorg voor de wettelijk vereiste blusmiddelen in het gebouw.

- Zorg voor propere en stofvrije zolderruimtes.

bron [Toegankelijkheid op zolder verbeteren \(2018 - OF 0.3\).pdf](#)

[Daken en goten toegankelijk maken voor onderhoud \(2018 - OF 0.2\).pdf](#)

[Veiligheid en toegankelijkheid van zolders, kapruimtes en goten \(2014\).pdf](#)

indicatieve hoeveelheid Nader te bepalen

prioriteit Dringend

frequentie Eenmalig

uit te voeren door Dakwerker | Schrijnwerker | Specialist



Ontoereikende ladder naar torenzolder.



Ontbrekende bevoering op onderste sterplatform.



Verzwakte ladder met ontbrekende sport.



Zicht van onderaf op bovenste platform in het torendak.



Bovenste platform torendak.



Bovenste platform torendak, vermolmde ladder.



Niet genormeerde ladderhaken.



Niet genormeerde ladderhaken.

5. WELZIJN - MILIEU - DUURZAAMHEID

A2022/13 Verwijder asbesthoudende materialen op gepaste wijze.

Gehele object | asbest

toestand Het betreft: de plafond van de beiaardkamer in de toren. De platen van dit plafond bevatten mogelijk asbesthoudende materialen. Monumentenwacht maakt geen inventaris op, maar we willen u wel wijzen op mogelijke gezondheidsrisico's.

toelichting advies Alle aandachtspunten die u best in acht neemt voor het verwijderen van asbesthoudende materialen, vindt u terug in de bijgevoegde informatiefiche.

bron [Asbest \(2020 - IF 0.6\).pdf](#)

indicatieve hoeveelheid Nader te bepalen

prioriteit Dringend

frequentie Eenmalig

uit te voeren door Specialist



IDENTIFICATIE

GEHELE OBJECT

ID2022/01 beschermd erfgoed

notitie Een deel van het gebouw (de toren) is aangeduid als beschermd monument.
Het gehele gebouw is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed.
Voor meer informatie hieromtrent en de juridische gevolgen, zie:
<https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/73828>

ID2022/02 dragend

baksteen | natuursteen

notitie De toren is opgebouwd uit baksteenmetselwerk maar heeft een parement van Balegemse zandsteen op een sokkel van ijzerzandsteen.
De overige kerkgevels zijn opgebouwd uit baksteenmetselwerk met baksteenparement op een sokkel van blauwe hardsteen.



Westzijde.



Noordzijde.



Oostzijde.



Zuidzijde.



Detail toren.



Detail apsis en berging.

DAK

ID2022/03 dakbedekking gehaakt natuursteen | zink

notitie De daken zijn bedekt met natuurleien.
De bovenzijde van de absis is bedekt met anthrazink.
De dakvoeten van de sacristie en de berging zijn bedekt met koper.



Toren, hoofd- en zijbeuk.



Toren.



Traptoren.



Koor met apsis.



Sacristie.




Berging.

ID2022/04 aansluitingen

notitie Zie plan.

- 1) Nokken: hoekige keramische nokpannen.
- 2) Hoekkeperafwerking: ingevlochten loden vlinders.
- 3) Kilkeperafwerking: ingevlochten lood.
- 4) Topgevelbeëindiging: houten windveren, bezet met loden slabben.
- 5) Opgaand muurwerk: solins, uitgevoerd in lood of koper.



Nok.



Hoekkeperafwerking.



Kilkeperafwerking.



Topgevelbeëindiging.



Opgaand muurwerk.



Opgaand muurwerk aan traptoren.



Opgaand muurwerk met solin in koper.



Opgaand muurwerk met solins in lood (rechts) en koper (links).

**ID2022/05 dakdoorbreking
smeedijzer | koper | zink**

- notitie 1) Toren.
- Torenkruis: smeedijzeren kruis met vergulde windhaan en bol + loden muts.
 - Torenluiken: 5 opliggende houten luiken met loden bekleding (4 onderaan en 1 bovenaan).
 - Monnikskappen: uitgevoerd in koper.
- 2) Schip.
- Koorkruis: smeedijzeren kruis.
 - Luiken: twee houten ingewerkte luiken, met koperen bekleding, in het dak van het koor.
 - Monnikskappen: uitgevoerd in zink.
 - Ladderhaken, uitgevoerd in metaal.



Torenkruis.



Bovenste torenluik.



Onderste torenluik + monnikskap.



Koorkruis.



Monnikskap op dak schip.



Ladderhaak.



Koorluik.

DAKWATERAFVOER

ID2022/06

koper

notitie 1) Goten.

- Toren: geen goten.
- Schip + zijbeuken + koor: hanggoten, uitgevoerd in koper.
- Sacristie + berging: hanggoten, uitgevoerd in koper.

2) Afvoeren.

- Alle afvoeren zijn uitgevoerd in koper.



Toren: geen goten of afvoeren.



Hanggoot.



Afvoer.



Hanggoot + afvoeren.

KAPCONSTRUCTIE EN ZOLDER

ID2022/07 kapconstructie
hout

notitie Hoofd- en zijbeuken zitten vervat onder één dakconstructie. De kap is opgebouwd als een gordingenkap.



SITE EN OMGEVING

ID2022/08 terrein | oorlogsmonument

notitie Bij de laatste restauratiewerken werd langsheen de beide zijbeuken een waterpartij aangelegd in blauwe hardsteen.

Langs de zuidzijde bevindt zich een monument ter herdenking van de oorlogsslachtoffers.




Noordzijde.



Zuidzijde.





plaatsen van genommeerde staphaken

SITUATIESCHETS

Gebouwnaam

Gemeente

Straat en Nr.

Dossiernummer



Monumentenwacht
Provincie Oost-Vlaanderen